

作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業(納品)を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

お客様名 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院		東京サービスセンタ 〒104-0051 東京都中央区佃二丁目1番6号 リバーシティM-SQUARE 8階 TEL 03-5144-8410 FAX 03-5548-3972	
お客様ID 10027070000-115	受付番号 5548201	作業 BB	区分 2C
保証区分 保守契約		PJ番号 SR05548201	
装置名 TSX-302A/1A	設置室 4F 撮影室5	据付日 2011年5月16日	
ご依頼内容 【2C/BB】保守点検2021年5月 受付日 2021年5月7日		作業内容 点検項目に従い作業を実施致しました。 詳細は別紙報告書をご参照ください。 MRC-05221 点検済証:F37268	
作業開始・終了時間			
開始	2021年5月17日 17時00分		
終了	2021年5月17日 21時00分		
時間内	時間外	往復	合計
1	7	2	10
完了			
ユニット TSX-302A/1A	製造番号 1AA1122020	作業担当者 篠崎 佑斗 他1名	
使用部品			数量
1	FILTER	図番 4X09-04690*B	1
2	FILTER	図番 4X09-04691*A	1
3	SWITCH	図番 ASW023-04	1
4		図番	
5		図番	

ご所属

ご署名

若月 佑斗

お客様へ(留意事項のご説明)

- ※本作業(納品)に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号でお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または費消されることを前提に販売・提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法により規制される場合がございますのでご注意ください。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
 1. 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報(以下「お客様情報」といいます)につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスのご提供やご案内に使用させて頂きます。
 2. 弊社は、上記「1.」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示し、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品(作業報告書『使用部品』欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品)につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転することを了承願いたします。

伝票番号 01582901

AquilionPRIME マルチスライスシステム 定期点検報告書(9ヶ月)

実施日 2021 年 5 月 17 日

御得意承認印

D. 御得意用(記録) (1/2)

ID:1002707-115

システム

□TSX-302A
(AquilionPRIME)

EXAM #

121503

点検済証

F370268

御得意名

国立がん研究センター中央病院

S/N

1AA1122020

スライス

カウンタ

362954

MRC No

09465

点検者

団本

検査結果

合格

御得意承認印

5月

契約期間

年 月 日 ~ 年 月 日

ソフトウェア

バージョン

架台回転

カウンタ

469291223

項目番号	点検内容	点検方法	点検結果	記録	備考
1. 点検作業開始前準備					
1	テストスキャンの実施	C	C		
2	管球冷却確認	C	C		
3	ガントリカバ取り外し				
4	システムシャットダウン				
3. ガントリ内部確認(DAS 温度設定、ファン等)					
1	DAS 部主検出器温度設定の確認	C	C	37.0 °C	36°C~38°C
2	DAS 部冷却ファンの回転確認	I	I		
3	ガントリ天井ファン動作確認	I	I		
4	熱交換器・HFG 内部ファン動作確認	I	I	4分38秒	時間
5	熱交換器運転時間確認	I	I		
6	検出器・DAS 部コネクタの緩み確認	C	C		
3	ガントリ内締結部締め付け確認および X 線系油漏れ確認	I	I		
6	ガントリ右側面 斜入ケーブルざばき確認	I	I		
	ガントリ左側面 斜入ケーブルざばき確認	I	I		
6. コンソール部清掃、その他					
1	コンソールカバーの取り外し				
2	PC 用電源ケーブルの取り外し				
3	CPU BOX、REC BOX 吸排気口清掃	CL	CL		
7. ガントリ内部清掃(大電流スリッピング他)					
1	ガントリ電源ブレーカ OFF				
2	ブラジカバの取り外し				
3	ケーブルの取り外し				
4	ブラシ ASSY の取り外し				
5	ダクト ASSY の取り外し、清掃	CL	CL		
6	吸気口の清掃	CL	CL		
7	摩耗粉清掃カバーの取り外し				
8	メインフレーム内の清掃	CL	CL		
9	スリッピングの清掃	CL	CL		
11	ダクト ASSY の取り付け				
12	ブラシ摩耗量の確認	C	C		
13	ブラシ ASSY の取り付け				
14	ケーブルの取り付け				
15	回転確認	C	C		
8. ガントリ内部清掃(ファンフィルタ清掃、油漏れ確認等)					
1	サイドカバーフィルタ部清掃	CL	CL		
2	ガントリアンダーカバー部清掃	CL	CL		
3	B サイドカバーフィルタ部清掃	CL	CL		
4	B リアカバーフィルタ部清掃	CL	CL		
5	検出器窓の入射窓の清掃	CL	CL		
6	HFG 通気口の清掃	CL	CL		
9. オイルクーラ清掃					
1	X 線系冷却液漏れ確認	C	C		
2	X 線管レセプタクル部確認	C	C		
3	熱交換器フィルタの清掃	CL	CL		
4	ケーブル・コネクタ接続確認	C	C		
5	コンソール電源 ON				
6	オイルクーラポンプ動作確認	C	C		
7	高圧ケーブル締め付け確認	C	C		
8	X線管ベローズ確認	C	C		
10. コンソール内部ファン、ガントリ緊急停止ボタン動作確認					
1	コンソール内ファン動作確認	C	C		
2	緊急停止ボタン動作確認(フロント右カバー)	C	C		
3	電源の復帰				
4	緊急停止ボタン動作確認(フロント左カバー)	C	C		
7	電源 OFF				
9	PC 用電源ケーブルの接続				
12	コンソールカバーの取り付け				
13	システム電源 ON				
11. 安全回路動作およびローテーションスピードの確認					
2	インタホン機能の確認	C	C		

記録・結果 / I: 目視点検, R: 交換, A: 調整, C: 確認, CL: 清掃, G: 注油

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

[illegible]