

国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 御中

作業報告書

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。
下記の通り、弊社による作業を実施致しましたので、ご査収下さいますようお願い致します。

| 装置情報 | | 報告書情報 | |
|----------|-------------------|-------|------------------------------|
| 装置・ユニット名 | MAGNETOM Vida | 作業番号 | 728107011870 / 2 |
| シリアル番号 | 175984 | 作業分類 | 修理 |
| 装置ID番号 | 732-209653 | 作業状況 | 完了 |
| 技術ID番号 | 732-40015627-MR06 | 契約区分 | 契約外(有償) |
| | | 報告者 | Rojas Villar Rodney Jonathan |

作業・サービス内容

| |
|--|
| <p>【訪問理由/システム状況・現象等】</p> <p>第1回保守定期点検作業(年2回) (予防点検)</p> <p>※保守契約更新中の為、契約区分が有償表記となっております。</p> |
| <p>【作業内容/推定・特定した原因】</p> <p>点検手順書の項目に従い予防点検作業を実施しました。</p> <p>詳細な実施項目に関しましては後日郵送されます点検報告書をご参照ください。</p> <p>【点検特記事項】 -以下特記事項記載の対応を実施致しました-</p> <ul style="list-style-type: none">・酸素濃度計センサーが交換時期のため交換しました。・患者送風用ファンのホコリ流入防止フィルタを交換しました。・有資格者によりチラーの点検を実施しました。現状の運転状態は良好との報告を受けております。・フロン排出抑制法に基づき、チラー室外機の簡易点検を実施し問題ございませんでした。・ソフトウェアが時々ハングアップする件は不要ファイルの削除を実施しました。別途ソフトウェアバージョンアップの準備を進めます。 <p>本日の点検作業におきまして異常となる箇所はございませんでした。</p> <p>点検作業後、装置の立ち上げ直し及びテストスキャンを実施して、装置の正常動作を確認致しました。</p> |

作業時間

| 作業日 | 作業者 | 作業者ID | 開始時間 | 時間計 | 時間内 | 時間外 | 請求区分 |
|------------|------------------------------|----------|-------|------|------|------|------|
| 2023/06/09 | Rojas Villar Rodney Jonathan | 71000023 | 17:30 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 有償 |

使用部品・諸経費

| 品名 | 部品コード | 数量 | 請求区分 |
|---------------------|-----------|----|------|
| 酸素モニターセンサー JKR-25 | 100187797 | 1 | 有償 |
| 11291333 Filter pad | 11291333 | 1 | 有償 |

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンラインサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

| | |
|----------------|----------------|
| お客様ご確認 | 弊社確認 |
| | OK |
| 様 | Rojas Villar |
| 2023 年 6 月 9 日 | 2023 年 6 月 9 日 |

シーメンスヘルスケア株式会社
〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387