

PHILIPS

## 作業報告書

ワークオーダー: WO-08787608

文書番号: WO-08787608\_1  
発行日: 2024/11/06

ケース番号: 0122087993

## 販売先:

〒104-0045  
東京都中央区  
築地5-1-1  
国立研究開発法人  
国立がん研究センター  
中央病院

## 納入先:

〒104-0045  
東京都中央区  
築地5-1-1  
国立研究開発法人  
国立がん研究センター  
中央病院

## お問い合わせ先:

Tel: 0120-556-494

〒106-0041  
東京都港区麻布台1-3-1  
麻布台ヒルズ森JPタワー15階  
株式会社フィリップス・ジャパン

## お客様情報

ご担当者様: 現場担当者 様  
Email: Not ApplicableTel: 03-3542-2511  
Mobile Phone: Not Applicable

## ワークオーダー情報

エンジニア名: Tomoki Abe  
作成日: 2023/08/04  
故障区分: 5 - 予定作業  
作業区分: 点検保守契約番号: CON0744807  
保守契約タイプ: Select IS-US JP  
製品保証番号: Not Applicable

## システム情報

システム名: DigitalDiagnost 4 High Performance  
712031  
システムID: 70301047  
Customer Inventory number: Not Applicableシリアル番号: SN16000415  
Tech ID: Not Applicable  
UDI: Not Applicable  
部屋名: 撮影室 8

ご依頼内容: 保守点検

システムステータス: 点検作業が完了し、システムは完全な状態での臨床使用可。

## 作業詳細

区分	サービスタイプ	開始日時	終了日時	所要時間
作業時間	現場作業	2024/11/06 16:00	2024/11/06 20:00	4.00
			合計時間:	4.00

## 規制に関する質問

質問  
はんだ付け作業の有無回答  
なし

## 部品情報

部品番号	部品名	UDI	シリアル / バッチ / ロット番号	数量	ステータス
242253300621	LAMP HALOGEN 12V/100W	Not Applicable	Not Applicable	1	Installed

作業内容

区分 作成日  
顧客コメント 2024/11/06

[作業内容詳細]  
サービスマニュアルに従い保守契約に基づく保守定期点検を実施致しました。  
清掃作業を実施致しました。  
各種、動作チェックならびに調整作業を実施致しました。  
マニュアル内の要求事項を全て満たしております。装置の動作に問題ございません。  
詳細は後日点検報告書をご提出致します。  
・照射野ランプを交換いたしました。  
・朝のリモコンでの電動動作時に止まってしまう件で、位置調整を実施いたしました。

ツール情報

機器名	ツールコード	型番	シリアル / アセット番号	校正期限
DOSE-KVP-LIGHT METER	TC261-010	RAYSAFE X2 BASE UNIT	253126	2025/04/04
DOSE-KVP-LIGHT METER	TC261-011	RAYSAFE X2 - RF SENSOR	289927	2025/03/30

弊社担当者署名:

阿部 友樹

エンジニア名: Abe, Tomoki  
日時: 2024/11/06 19:55  
電子署名

お客様ご署名:

高坂

お客様名: 現場担当者  
日時: 2024/11/06 19:55  
電子署名

ワークオーダー: WO-08787608

株式会社フィリップス・ジャパン  
〒106-0041  
東京都港区麻布台1-3-1  
麻布台ヒルズ森JPタワー15階

本作業報告書に記載する作業が実施されたことを合意します。作業に対しては、  
(<http://philips.to/css-pdf>) に掲載するサービスの一般条件（「サービス条件」）  
が適用されることを合意します。作業実施後にフィリップスからお客様に提出する  
請求書に記載の価格を最終価格とし、その支払いをもってお客様はフィリップス  
に対して最終価格を了承したものとします。

