

顧客情報

お客様: 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院
顧客住所: 東京都中央区築地 5 - 1 - 1
契約番号: MS0338-20201210-060

装置情報

システムID: MF0030 **製品名:** DISCOVERY 600 MOTION SYSTEM **Serial Number:** --
Software Version: -- **Hardware Version:** --
Asset tag #: -- **Room Location:** --

ケース

ケース番号: 05604164 **ケースタイプ:** Planned Maintenance

Work Order Details

WO Owner: Mikawa Daisuke
WO Number: WO-07913151
WO Type: Field Service
現象: PET-CT装置（PET C室）
 6か月定期点検作業
 （Schedule D）
作業内容: 別紙「定期点検整備記録」に基づき実施致しました。
 特に異常等御座いませんでした。
動作確認: 動作テスト、システムスキャンテスト良好。
 定期点検完了です。
Tube/Slice Count: 87377


作業

Owner	SSO	タイプ	開始日時	終了日時	時間
Daisuke Mikawa	305026237	Planned Maintenance	30 Aug 2021 15:00	30 Aug 2021 21:30	06:30

パーツ

Return Reference Number	Product ID	Product Description	Serial Number	Quantity	Part List Price
328481739	2353856-3	SOURCE RING LUCRICATOR - FLANGED	--	1	26700 JPY
328580556	2353856-3	SOURCE RING LUCRICATOR - FLANGED	--	1	26700 JPY

作業担当者:



お客様サイン:



作業者名:

Mikawa Daisuke

顧客名:

null 様

日時:

31 Aug 2021 09:24

日時:

31 Aug 2021 09:24

本作業に契約時間を超える作業が含まれる場合は作業員からの説明をご確認の上、ご署名をお願いいたします

毎度格別のお引き立てを預かり厚くお礼申し上げます。

今回上記作業を完了しましたので、ご確認下さるようお願い申し上げます。

なお、修理の際取り外しました部品は品質改善の為持ち帰らせていただきますので、

ご了承下さるようあわせてお願い申し上げます。

フリーダイヤル 0120-055-919

Company Information

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

〒191-8503 東京都日野市旭が丘4-7-127